

SCREEN COAT

ISTRUZIONI PER L'USO



- > Trattamento vetri e ceramiche
- > Trattamento box doccia
- > Trattamento vetrate e parabrezza



- > Riduce il deposito di sporco e calcare
- > Maggiore facilità di pulizia
- > Maggiore resistenza a sollecitazioni

Una superficie protetta con il trattamento Screen Coat è una superficie in cui lo sporco ed il calcare aderiscono in percentuale molto inferiore rispetto a una superficie non trattata e la rimozione di entrambi è molto più facile.

Metodologia applicativa:

Il trattamento Screen Coat è idoneo a tutte le superfici a base di silicio come vetro, granito, porcellana e ceramica.

ATTENZIONE: il prodotto non è idoneo sulle superfici in vetro sabbiato, satinato o serigrafato in quanto compromette la colorazione e l'effetto del vetro. Prima di applicare il prodotto su tutta la superficie fare un piccolo test su una parte di superficie nascosta e/o poco visibile.

1. Pulire e asciugare accuratamente la superficie da trattare.
AVVERTENZA: Qualsiasi residuo di sporco o alone non ben rimosso, una volta applicato il trattamento non potrà più essere asportato.
2. Assicurarsi che qualsiasi prodotto usato per la pulizia sia completamente rimosso. Prima di procedere con l'applicazione raccomandiamo che il locale sia ben ventilato durante l'utilizzo del prodotto.
3. Applicare sulla superficie da trattare attraverso l'apposito erogatore e distribuire sulla superficie utilizzando il panno in tessuto non tessuto in dotazione, assicurandosi di averla ricoperta completamente e uniformemente.
4. Usare il panno in tessuto non tessuto per rimuovere il prodotto in eccesso e passarlo fino a quando la superficie trattata sia completamente asciutta.
5. Ripetere un'altra volta i punti 3 e 4.

Una confezione da 35 ml copre fino a 4 Metri Quadri.



**SCREEN COAT® È UN PRODOTTO
DI NANOPROM.**

NANOPROM - Piazza Risorgimento, 3 - 41049 - Sassuolo (MO) - Italia
Tel +39 0536 871677 Fax +39 0536 1940424 mail info@nanoprom.it



IIP
Certificato n. 946
UNI EN ISO 9001:2008